

## Senzor síly

PS-2189

**Technické specifikace:**

**Rozsah senzoru:**  $\pm 50$  N

**Přesnost:** 1%

**Rozlišení:** 0,002 N

**Max. vzorkovací frekvence:** 1000 Hz


**Nastavená vzorkovací frekvence:** 10 Hz

**Tlačítko „ZERO“:** TARA – určuje nulovou pozici.

Provádějte nulování před každým pokusem.

**Síloměr – jak rychle začít:** PS-2189 měří sílu v newtonech. Tah i tlak, možnost „nulování“.

Senzor je navržen pouze ke studijním účelům.



1. Senzor síly
2. gumový nárazník
3. Háček
4. Šroub (M5 × 45 mm)
5. Šroub pro uchycení na stojan (1/4-20 × 0.75)